


Škoda Octavia II, rok 08

TYTAN Ds400C

(Schéma č. 356S, konfig. parametr 1 – hodnota 3, firmware od 2129)

STUALARM
IMPORT
S.R.O.
www.stualarm.cz
GSM



Hnědý konektor v modulu BORDNETZ

Spínací skříňka BORDNETZ pod řízením
(nad nohami řidiče)

